



Fehler der Platine: 1 Leiterbahn am RN2 Widerstand trennen
2 Diese Leiterbahnen verbinden

Problem ist wenn diese Änderung nicht gemacht wurde, das die Adressierung der Karte nicht immer richtig funktioniert!